


# Rapport d'interventions

06/08/2026

Du 01/01/2026 au 06/08/2026

Nombre de rapports : 9




## Rapport d'intervention

### Généralités sur l'intervention


|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Identifiant | 15361808-25613068                 |
| Domaine     | Eau Potable                       |
| Patrimoine  | Défense incendie (CTO-0000094293) |
| Action      | Entretien / Maintenir             |
| Adresse     | 73 Route de Parce 72430 Avoise    |
| Statut      | terminé                           |
| Réalisation | 10/07/2026                        |

### Localisation



### Détails de réalisation

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Maintenance réalisée sur :                        | Autre       |
| Préciser autre                                    | pi          |
| Graissage réalisé                                 | Oui         |
| Peinture refaite                                  | Non         |
| Position de la vanne à la fin de l'intervention ? | Ouverte     |
| Etat de l'équipement à la fin de l'intervention   | Fonctionnel |




## Rapport d'intervention

### Généralités sur l'intervention

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Identifiant | 15361817-25613077                 |
| Domaine     | Eau Potable                       |
| Patrimoine  | Défense incendie (CTO-0000093794) |
| Action      | Entretien / Maintenir             |
| Adresse     | 6 Rue Principale 72430 Avoise     |
| Statut      | terminé                           |
| Réalisation | 10/07/2026                        |

### Localisation



### Détails de réalisation

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Maintenance réalisée sur :                        | Autre       |
| Préciser autre                                    | pi          |
| Graissage réalisé                                 | Oui         |
| Peinture refaite                                  | Non         |
| Position de la vanne à la fin de l'intervention ? | Ouverte     |
| Etat de l'équipement à la fin de l'intervention   | Fonctionnel |




## Rapport d'intervention

### Généralités sur l'intervention


|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Identifiant | 15361810-25613070                     |
| Domaine     | Eau Potable                           |
| Patrimoine  | Défense incendie (CTO-0000099593)     |
| Action      | Entretien / Maintenir                 |
| Adresse     | 1 Lieu Dit Les Montforts 72430 Avoise |
| Statut      | terminé                               |
| Réalisation | 10/07/2026                            |

### Localisation



### Détails de réalisation

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Maintenance réalisée sur :                        | Autre       |
| Préciser autre                                    | pi          |
| Graissage réalisé                                 | Oui         |
| Peinture refaite                                  | Non         |
| Position de la vanne à la fin de l'intervention ? | Ouverte     |
| Etat de l'équipement à la fin de l'intervention   | Fonctionnel |



## Rapport d'intervention

### Généralités sur l'intervention


|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Identifiant | 15361816-25613076                 |
| Domaine     | Eau Potable                       |
| Patrimoine  | Défense incendie (CTO-0000095985) |
| Action      | Entretien / Maintenir             |
| Adresse     | 11 Rue des Vignes 72430 Avoise    |
| Statut      | terminé                           |
| Réalisation | 10/07/2026                        |

### Localisation



### Détails de réalisation

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Maintenance réalisée sur :                        | Autre       |
| Préciser autre                                    | pi          |
| Graissage réalisé                                 | Oui         |
| Peinture refaite                                  | Non         |
| Position de la vanne à la fin de l'intervention ? | Ouverte     |
| Etat de l'équipement à la fin de l'intervention   | Fonctionnel |




## Rapport d'intervention

### Généralités sur l'intervention


|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Identifiant | 15361814-25613074                 |
| Domaine     | Eau Potable                       |
| Patrimoine  | Défense incendie (CTO-0000094437) |
| Action      | Entretien / Maintenir             |
| Adresse     | 1 Rue de la Tour 72430 Avoise     |
| Statut      | terminé                           |
| Réalisation | 10/07/2026                        |

### Localisation



### Détails de réalisation

|                                                   |                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Maintenance réalisée sur :                        | Autre                                                                       |
| Préciser autre                                    | pi                                                                          |
| Graissage réalisé                                 | Oui                                                                         |
| Peinture refaite                                  | Non                                                                         |
| Position de la vanne à la fin de l'intervention ? | Ouverte                                                                     |
| Etat de l'équipement à la fin de l'intervention   | Dégradé                                                                     |
| Commentaire                                       | pi ferme pas, ne vidange pas, manoeuvre très difficile, vanne laisse passer |




## Rapport d'intervention

### Généralités sur l'intervention

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Identifiant | 15361811-25613071                  |
| Domaine     | Eau Potable                        |
| Patrimoine  | Défense incendie (CTO-0000094626)  |
| Action      | Entretien / Maintenir              |
| Adresse     | 2 Lieu Dit L Ardoirie 72430 Avoise |
| Statut      | terminé                            |
| Réalisation | 10/07/2026                         |

### Localisation



### Détails de réalisation

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Maintenance réalisée sur :                        | Autre       |
| Préciser autre                                    | pi          |
| Graissage réalisé                                 | Oui         |
| Peinture refaite                                  | Non         |
| Position de la vanne à la fin de l'intervention ? | Ouverte     |
| Etat de l'équipement à la fin de l'intervention   | Fonctionnel |




## Rapport d'intervention

### Généralités sur l'intervention

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Identifiant | 15361809-25613069                               |
| Domaine     | Eau Potable                                     |
| Patrimoine  | Défense incendie (CTO-0000095282)               |
| Action      | Entretien / Maintenir                           |
| Adresse     | 2 Lieu Dit La Petite Martiniere<br>72430 Avoise |
| Statut      | terminé                                         |
| Réalisation | 10/07/2026                                      |

### Localisation



### Détails de réalisation

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Maintenance réalisée sur :                        | Autre                        |
| Préciser autre                                    | pi                           |
| Graissage réalisé                                 | Oui                          |
| Peinture refaite                                  | Non                          |
| Position de la vanne à la fin de l'intervention ? | Ouverte                      |
| Etat de l'équipement à la fin de l'intervention   | Dégradé                      |
| Commentaire                                       | pi ferme mal, ne vidange pas |




## Rapport d'intervention

### Généralités sur l'intervention


|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Identifiant | 15361813-25613073                 |
| Domaine     | Eau Potable                       |
| Patrimoine  | Défense incendie (CTO-0000093703) |
| Action      | Entretien / Maintenir             |
| Adresse     | 2 Rue de la Tour 72430 Avoise     |
| Statut      | terminé                           |
| Réalisation | 10/07/2026                        |

### Localisation



### Détails de réalisation

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Maintenance réalisée sur :                        | Autre       |
| Préciser autre                                    | pi          |
| Graissage réalisé                                 | Oui         |
| Peinture refaite                                  | Non         |
| Position de la vanne à la fin de l'intervention ? | Ouverte     |
| Etat de l'équipement à la fin de l'intervention   | Fonctionnel |



## Rapport d'intervention

### Généralités sur l'intervention

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Identifiant | 15361815-25613075                 |
| Domaine     | Eau Potable                       |
| Patrimoine  | Défense incendie (CTO-0000099595) |
| Action      | Entretien / Maintenir             |
| Adresse     | 22 Rue des Vallons 72430 Avoise   |
| Statut      | terminé                           |
| Réalisation | 09/07/2026                        |

### Localisation



### Détails de réalisation

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Maintenance réalisée sur :                        | Autre       |
| Préciser autre                                    | pi          |
| Graissage réalisé                                 | Oui         |
| Peinture refaite                                  | Non         |
| Position de la vanne à la fin de l'intervention ? | Ouverte     |
| Etat de l'équipement à la fin de l'intervention   | Fonctionnel |

